


Fotogaléria hnuiteľných vecí na odpredaj



Dierovač HP-2, inv.č. 664126/00001

II.1 Zariadenie do t.č. nepracovalo. Uložené v prepravnej krabici-vid' v pozadí. Obstarané bolo v roku 1996.  
 II.2 Kompletné  
 II.3 Techn.stav zariadenia dobrý  
 II.4 Bez mimoriadnej výbavy  
 II.5 Neopotrebovaný  
 $k_{pt}=1$ ; dokumentácia v krabici  
 $k_{ps}=1$ ; dostupné náhradné diely  
 $k_{pd}=0,8$ ; dopyt v miere potreby  
 $k_{pi}=1$ ; samostatný stroj.zariadenie  
 $k_{pi}=1$ ; žiadne iné vplyvy



Zakladací dielenský regál 2500x800x1000  
 Inv.č.664905/001 a 664906/001



II.1 Zariadenie nepoškodené, nerekonštruované, nmodernizované.  
 Obstarané bolo v roku 1975  
 II.2 Zariadenie kompletné  
 II.3 Techn.stav zariadenia dobrý  
 II.4 Bez mimoriadnej výbavy  
 II.5 Neopotrebovaný  
 $k_{pt}=1$ ; dokumentácia nepotrebná  
 $k_{ps}=1$ ; dostupné náhradné diely  
 $k_{pd}=0,6$ ; dopyt v miere potreby  
 $k_{pi}=1$ ; samostatný stroj.zariadenie  
 $k_{pi}=1$ ; žiadne iné vplyvy





II.1 Zariadenie nepoškodené, nerekonštruované, nmodernizované.  
 Obstarané bolo v roku 1988. Mimo prevádzky od III/2006.  
 II.2 Zariadenie kompletné  
 II.3 Techn.stav zariadenia bez revízií, stará el. inštalácia  
 II.4 Bez mimoriadnej výbavy  
 II.5 Neopotrebovaný  
 $k_{mo}=0,8$ ; stroj zastaralý, vysoký odber elektriky, zastaralý systém  
 $k_{pt}=0,6$ ; dokumentácia nedostupná  
 $k_{ps}=0,5$ ; náhradné diely nedostupné  
 $k_{pd}=0,2$ ; dopyt v miere potreby  
 $k_{pi}=1,0$ ; samostatný stroj.zariadenie  
 $k_{pi}=0,8$ ; bez revízie elektrorozvodov

Výrobné číslo 7022/4

Kopírovacie zariadenie LIT.COP, NDR, inv.č.z31817/0001


		<p>II.1 Zariadenie nepoškodené, nerekonštruované, nemodernizované.  Obstarané bolo v roku 1996  II.2 Zariadenie kompletne  II.3 Techn.stav zariadenia bez revízií, stará el. inštalácia  II.4 Bez mimoriadnej výbavy  II.5 Opatrebovaný  <math>k_{mo}=0,8</math>; stroj zastaralý, vysoký odber elektriky  <math>k_{pt}=0,6</math>; dokumentácia nedostupná  <math>k_{ps}=0,8</math>; náhradné diely ťažko dostupné  <math>k_{pd}=0,2</math>; dopyt v miere potreby  <math>k_{pi}=1,0</math>; samostatný stroj.zariadenie  <math>k_{pi}=0,8</math>; bez revízie elektrorozvodov</p> <p>Bez výrobného čísla  Zošívačka RISO GR 0700  inv.č.41335</p>
---	--	---

	<p>II.1 Zariadenie nepoškodené, nerekonštruované, nemodernizované.  Obstarané bolo v roku 1996. Mimo prevádzky od III/2006.  II.2 Zariadenie kompletne  II.3 Techn.stav zariadenia bez revízií, stará el. inštalácia  II.4 Bez mimoriadnej výbavy  II.5 Opatrebovaný  <math>k_{mo}=0,6</math>; stroj zastaralý, vysoký, odber elektriky, systém zastaralý,  <math>k_{pt}=0,6</math>; dokumentácia nedostupná  <math>k_{ps}=0,8</math>; náhradné diely ťažko dostupné  <math>k_{pd}=0,2</math>; dopyt v miere potreby  <math>k_{pi}=1,0</math>; samostatný stroj.zariadenie  <math>k_{pi}=0,5</math>; bez revízie elektrorozvodov, hydraulických rozvodov, poškodené valce</p> <p>Výrobné číslo 717654</p> <p>Jednofarebný ofsetový stroj GTO 52 inv.č.43556</p>
---	---



II.1 Zariadenie nepoškodené, nerekonštruované, nemodernizované.  
Obstarané bolo v roku 2001. Mimo prevádzky od III/2006.  
II.2 Zariadenie kompletne  
II.3 Techn.stav zariadenia bez revízií, stará el. inštalácia  
II.4 Bez mimoriadnej výbavy  
II.5 Neopotrebovaný  
 $k_{mo}=0,8$ ; stroj zastaralý, vysoký odber elektriky  
 $k_{pi}=0,6$ ; dokumentácia nedostupná  
 $k_{ps}=0,9$ ; náhradné diely ťažko dostupné  
 $k_{pd}=0,9$ ; dopyt v miere potreby  
 $k_{pi}=1,0$ ; samostatný stroj.zariadenie  
 $k_{pi}=0,9$ ; bez revízie elektrorozvodov

Výrobné číslo 7790401  
Viazací stroj-lepička SUPERBIND, Francúzsko, inv.č.44526



II.1 Zariadenie nepoškodené, nerekonštruované, nemodernizované.  
Obstarané bolo v roku 1975. Mimo prevádzky od III/2006.  
II.2 Zariadenie kompletne  
II.3 Techn.stav zariadenia bez revízií, stará el. inštalácia  
II.4 Bez mimoriadnej výbavy  
II.5 Neopotrebovaný  
 $k_{mo}=0,8$ ; stroj zastaralý  
 $k_{pi}=0,8$ ; dokumentácia nedostupná  
 $k_{ps}=0,5$ ; náhradné diely nedostupné  
 $k_{pd}=0,2$ ; dopyt v miere potreby  
 $k_{pi}=1,0$ ; samostatný stroj.zariadenie  
 $k_{pi}=0,8$ ; bez revízie elektrorozvodov

Výrobné číslo nezistené  
Stroj na viazanie, inv.č.x12269